

# 港工場～津波の爪痕 ① 埠頭周辺



▲▶ LNG 船入船時の監視棟であるバスセンターは1階部分が完全に水没し、大破。計装機器や制御装置が損壊した。また、蒸気配管や計装空気配管が変形した。



▲アン・ローディングアームは水没しなかったものの、地震の影響により旋回用固定ピンの変形や旋回角度のスレなどの被害を受けた。



▲強固なはずの護岸も数カ所で法面が決壊し、路盤下部の土砂が流出して崩落。全長にわたって沈下し、多数の亀裂が発生した。また、保留装置も浸水により使用不能となった。



◀▼サンプリング設備ではサンプリングポンプ等の機器が水没。建屋周辺の土砂の一部が流出した。



▼海水取水設備は取水路周辺や取水路上部の地盤等が喪失し、排水路周りの護岸が損壊した。写真は「海水取水路（カルバート）」であるが、上部が崩落している。また、オープンラック式ペーパライザー（ORV）用の海水取水路には土砂が堆積し、取水不能となった。

