


港工場～津波の爪痕 ② 製造プラント



▲大きく曲がった、配管やダクト類。



▲球形ガスホルダーは支柱アンカーボルトの伸び（最大 10mm 程度）のほか、支柱タイロッドブレードの伸びやズレが多数発生した。



▲LNG タンク盛土上部は浸水を免れたが、電源を喪失。3月28日、それに伴う事態を改善するための保安措置をとった。



▲熱量調整設備は1～3号機が水没。敷き砂利が流出し、配管基礎が露出した。



▲津波に襲われても無事だったパイプライン。